

Рекомендации по выбору и расстановке стеллажей для ПФЦ

- Что хранится:
- Разносортный товар на складе
 - Коробки разного размера
 - Разный вес

⚠ Техники (погрузчика, штабелера) нет.

Требования к стеллажам

- Удобные для ручной сборки заказов
- Прочные, чтобы выдержать разный вес


Какие стеллажи брать

Металлические полочные стеллажи (разборные, сборка без болтов — «защёлки»)

Рекомендуемый размер


600 × 1280 × 2000–2300 мм
(глубина × ширина × высота)

Отличный вариант для склада без техники: вы спокойно достанете руками товар с верхней полки.



Главные параметры

- Нагрузка на полку — 150–200 кг
- Высоту полки можно менять под любую коробку быстро и без инструментов
- Металлические полки (сплошные или с рёбрами жёсткости)
- Перфорированные стойки с защёлками




Как расставить на складе

1,0–1,2 м — расстояние между стеллажами, чтобы вы свободно проходили с коробкой или тележкой.

Вдоль стены — одиночные стеллажи глубиной 600 мм

В центре — двойные (спина к спине для экономии места), общая глубина ~1200 мм



Верхние ярусы — под товар, который берёте реже.
Нижние — под ходовой.

